

附录

中牟县人民医院 37 台吊顶式消毒机故障摸排明细:

序号	故障类型名称	数量	故障分布		维修方式
			血透	门诊手术	
1	高压电路板损坏	20 台	7 台， NICU 7 台， 产房 5 台， 门诊手术 1 台		更换电路板
2	空调风机盘管故障	22 台	血透 9 台， NICU 9 台， 产房 4 台		清洗联动中央空调
3	空调电机故障	10 台	工程师估计台数，无具体位置		更换电机

说明：消毒机电路板故障中，除主要高压板部分，个别机组还伴有线路故障和控制电路板故障。

维修措施：

- 1， 消毒机部分更换相应故障电路板，修复相关线路。
- 2， 空调风机盘管部分，需要对现有故障机组全部做管路、过滤器、风盘的清洗；遇无法启动的机组和清洗过程中发现有电机运行异常的，需要拆卸电机部分再做详细判断，确认无法维修的做相应电机更换处理。